



| POS. | CODICE | DESCRIZIONE | QUANTITA' PER MACCHINA |
|------|-----------|--------------------------------------|------------------------|
| 151 | 510000090 | TRASMISSIONE COMPLETA | |
| 152 | 800000191 | ANELLO DI ARRESTO DIAM.10 PER ALBERI | 2 |
| 153 | 800000032 | RONDELLA 10X16X0,5 | 2 |
| 154 | 800000025 | INGRANAG. DENTATURA DX SPAZZOLE | 1 |
| 155 | 800000024 | INGRANAGGIO Z60 DENTATURA SX | 2 |
| 156 | 800000022 | INGRANAGGIO Z60 DENTATURA DX | 1 |
| 157 | 800000192 | ANELLO DI ARRESTO PER ALBERI Ø8 | 2 |
| 158 | 800000026 | INGRANAGGIO DENTATURA SX CILINDRO | 1 |
| 159 | 800000034 | CINGHIA HTD | 1 |
| 160 | 800000209 | VITE TCB M5X16 CROSS AUTOFORMANTE ZN | 2 |
| 161 | 114700000 | RONDELLE DENTELLATE PER M5 | 2 |
| 162 | 800000033 | RONDELLA PER PULEGGIA | 1 |
| 163 | 800000019 | PULEGGIA DEL MOTORE | 1 |
| 164 | 800000027 | INGRANAG. DENTATURA DX PER CILINDRO | 1 |
| 165 | 800000318 | RONDELLA 5X10X1 | 1 |
| 166 | 800000181 | ASSIEME PULEGGIA E INGRANAGGIO Z30 | 11 |
| 167 | 112300000 | VITE TCB M4X10 CROSS AUTOFORMANTE | 5 |
| 168 | 800000277 | RONDELLA DENTELLATA Ø 4 | 5 |
| 169 | 800000281 | RONDELLA DIAM. 4X12X1 | 5 |
| 170 | 800000030 | INGRANAGGIO DENTATURA DX Z30 | 1 |
| 171 | 800000031 | INGRANAGGIO DENTATURA SX Z30 | 1 |
| 172 | 800000020 | INGRANAG. DENTATURA SX SPAZZOLE | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--|------|------------------|---------|---|
| ZONA | | DESCRIZIONE MODIFICA | | DATA | DIS. | APPR. | D A Q | IR |
| SE NON INDICATO LE SALDATURE NON DEVONO ESSERE LAVORATE | | | | LE SEDI DI TENUTA DEVONO ESSERE ESENTI DA GRAFFI TRASVERSALI | | | | |
| MATERIALE | | TOLLERANZE GENERALI SECONDO: | | TRATTAMENTO | | √(√√√√) | | |
| NOTE | | SM. E R. NON QUOTATI SM. R. | | NOMENCLATURA RICAMBI TRASMISSIONE COMPLETA | | | | |
| | | DIS. | | COD. | | TAV.100/C | | ULTIMO INDICE DI REVISIONE 00 |
| CONTR. | | APPR. | | COD. FILE | | FOGLIO | FORMATO | SCALA |
| | | | | VISTO D A Q | | DI | | |